



Anleitung zur Behebung klebriger Oberflächen - verursacht durch Überölung

- 1.) Orangenschalenöl auf die klebrigen Flächen satt auftragen
- 2.) ca. 10 – 20 Minuten einwirken lassen. Dabei darauf achten, daß das Orangenschalenöl nicht verdunstet (eventuell mit Plastik abdecken)
- 3.) anschließend den klebrigen Überstand mit grauen Vlies unter Druck abreiben. Bei Bedarf den Vorgang wiederholen.
- 4.) Sollten dadurch Schleiffspuren entstanden sein, geben Sie eine paar Tropfen Parkettöl / Möbel Hartöl auf einen Baumwollappen und polieren damit die Flächen auf.

Während der Verarbeitung des Orangenschalenöles gut lüften!

 **NATURAL-FARBEN.DE**

- Schutz und Pflege mit der Natur -

Tel: 09571 3616 - Fax: 09571 2140

Online-Beratung: kontakt@natural-farben.de

Natural-Farben.de - Inh. Frank Lipfert - Wöhrdstraße 44 - 96215 Lichtenfels